HYCON 紘康科技
11167 台北市士林區承德路四段 172 號 5F
5F., No.172, Sec. 4, Chengde Rd., Shilin Dist., Taipei City 11167, Taiwan
T : (886) 2 2880-4288 F : (886) 2 2880-4287

紘康產品真偽澄清說明

目的：近期發現市面上充滿各種紘康 SOT23-6 封裝產品的仿冒品，特此提供分辨紘康正品外觀之方法及電子郵件信箱【legal@hycontek.com】，讓客戶可以在取得商品之際，能簡單快速的先行檢驗或透過郵件交由我方協助鑑別。以下說明適用於 SOT23-6, 其他如:DFN1.4*1.4 或 DFN1.8*2 或 DFN2.5*4 或 SON-6 等等皆不在此限。同時聲明紘康從未對外出售 HY2120 晶圓，且無論單節或雙節產品也未曾授權 LOGO 給任何代理商或客戶生產之用。仿冒品除了自身的產品功能規格不佳會影響品質及性能之外，且仿冒品已涉及侵害紘康的商標權及智慧財產權，為保障客戶的權益及商譽，請客戶務必購買正品貨物。

說明：

壹、紘康正品外觀特色敘述，提供以下三個相對簡易的分辨方法，其中的任一項不相符即可判為仿冒品。若仍擔心或無法自行判斷時，都可以善加利用電子郵件信箱提供 IC 本體及 IC 外包裝標籤之訊息且務必檢附照片，由我方協助鑑別，若需進一步提供實體樣本分析，則會有專人與您聯繫。

(1) 判斷一：SOT23-6 的 PIN 腳上有明顯突點，無突點即並非正品。



(2) 判斷二：IC 正印定有紘康的『◈』之合格註冊商標，但並非有『◈』即正品。



紘康科技股份有限公司

已閱讀確認：_____
（代表人簽章＋公司章）

11167 台北市士林區承德路四段 172 號 5F
5F., No.172, Sec. 4, Chengde Rd., Shilin Dist., Taipei City 11167, Taiwan
T : (886) 2 2880-4288 F : (886) 2 2880-4287

(3) 判斷三： 外包裝；HY2120 和 HY2122 雙節產品自 2015 年 12 月起僅供應過黑盤產品(市面上應已無藍盤產品可流通)；HY2110、HY2111、HY2112、HY2113、HY2116、HY2212 和 HY2213 等單節保護及平衡產品自 2017-06 起僅生產過黑盤產品(故不排除市面仍有少數藍盤產品在流通)，無論藍黑，紘康產品真空包裝袋上必印有防靜電圖案並內置乾燥包，如下圖所示。



貳、舉例目前發現市面上流通之仿冒品(非紘康正品)其外觀圖面如下





已閱讀確認：_____
（代表人簽章＋公司章）

11167 台北市士林區承德路四段 172 號 5F
5F., No.172, Sec. 4, Chengde Rd., Shilin Dist., Taipei City 11167, Taiwan
T : (886) 2 2880-4288 F : (886) 2 2880-4287

參、紘康擁有『◈』商標之專用權，註冊證號碼為 6339021 。紘康已就仿冒品之製造及販售者展開全面調查，將對侵害紘康智慧財產權者依法追究其法律責任，以保障紘康及客戶之合法權益。提醒客戶切勿使用仿冒品，使用仿冒品除有品質風險外，甚至必須連帶承擔紘康品牌受損的民事之損害賠償責任，更有可能因使用仿冒品而被客戶質疑進而影響貴司商譽。

肆、為捍衛紘康一向以品質著稱的品牌價值，抑制仿冒歪風的盛行，杜絕不實交易的發生，爾後依法將對仿冒者提出相應損害賠償之法律訴求。紘康可以連同貴司因誤購或遭騙而造成的損失提出連帶索賠共同訴訟，貴司僅需誤購或懷疑買到紘康仿冒品的客戶，將您購得仿冒品之地點、製造者或販賣者之身分、名稱、仿冒品照片或樣品及聯絡資訊等相關訊息到我們的檢舉信箱【legal@hycontek.com】，我們將會有專人與您聯繫及協助分析；同理，如經調查貴司在已知的情況購買且使用仿冒品，紘康亦會追究貴司與仿冒者共同違法之法律責任，再次呼籲客戶不要使用仿冒品，切勿因小失大而得不償失。

以上聲明，貴司已詳閱並理解且願意紘康配合往後的各項調查工作，請立即於每頁下方正式簽名並蓋章公司章並回傳至紘康，以利貴司權益得到保障。

紘康科技股份有限公司

2018-06-10

已閱讀確認：_____
（代表人簽章＋公司章）